



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.019.593/0001-25

Rua Papa João XXIII, nº 1.086 (CX Postal 13) CEP: 86.240-000

WhatsApp (43) 3265-2211

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00

Site: <https://www.camarassamoreira.pr.gov.br/>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

<https://amoreira.oxy.elotech.com.br/portalttransparencia/2/>

Email: secretaria@camarassamoreira.pr.gov.br

Indicação nº: **088/2026**

Vereador: **Rafael Rocha Teixeira Ricardi**

O Vereador que ao final subscreve, no exercício de suas atribuições legais, especialmente com base no Artigo 132 do Regimento Interno vigente desta Casa, vem, por meio deste, propor ao Poder Executivo Municipal a seguinte Indicação:

“Sugerir ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que sejam adotadas as providências necessárias para realizar um levantamento e estabelecer um cronograma para a manutenção e substituição das tampas de bueiros danificadas no Município, bem como para a limpeza dos bueiros que estejam obstruídos por lixo, galhos, pedras e outros resíduos.”

Justificativa: A presente Indicação tem por objetivo contribuir para a segurança de moradores, crianças e animais, bem como para o adequado funcionamento do sistema de drenagem das vias públicas, considerando a existência de tampas de bueiros danificadas e o acúmulo de resíduos decorrente das fortes chuvas. A realização de um levantamento dos pontos que necessitam de reparos e a definição de um cronograma de manutenção poderão contribuir para a prevenção de acidentes e de possíveis alagamentos.

São Sebastião da Amoreira, 14 de setembro de 2026.



RAFAEL ROCHA TEIXEIRA RICARDI

Vereador

Gestão 2025-2028